

Rokytnice nad Rokytnou / Celková obnova střešního pláště kostela sv. Jana Křtitele

Vlastník: Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou

Farní kostel sv. Jana Křtitele je v jádru románská stavba, sestávající se z dodnes zachované lodi a obdélníkového presbytáře, k jehož jižní stěně byla původně připojena stará sakristie. V blíže neurčené době byla před západním průčelím lodi vybudována dřevěná věž. Kolem roku 1600 byl presbytář kostela prodloužen a zaklenut a k jeho severní stěně byla přistavěna nová sakristie s nadstavěnou oratoří. O něco později byla renesančně upravena i kostelní loď (klenba, zvětšení okenních otvorů a výzdoba obvodových stěn kostela).

V polovině 18. století prošel kostel výraznou barokní přestavbou: byla zbořena stará sakristie, k lodi byly připojeny dvě boční kaple a místo dřevěné věže se vybuodovala věž zděná. Z této doby také pocházejí plastiky 8 světců na schodišti vedoucím ke kostelu. Na přelomu 19. a 20. stol. byla zazděna proluka mezi sakristií a severní boční kaplí v prostoru bočního vchodu do kostela. Fasáda kostela obdržela svůj dnešní vzhled při opravě v roce 1998.

Celková obnova střešního pláště kostela probíhala v letech 2011-2013 s přispěním městyse Rokytnice nad Rokytnou, Kraje Vysočina, ministerstva kultury a v roce 2013 i Nadace ČEZ.

Došlo ke statickému zajištění kleneb presbytáře a kostelní lodi, byla provedena revize a doplnění odvodňovací drenáže kolem obvodových zdí kostela a kompletní obnovou prošel krov a střešní krytina celého kostela. Práce byly prováděny pod dohledem pracovníků památkové péče s respektem k tradičním technologiím a s ohledem na původní vzhled budovy – zejména při obnově původního vzhledu barokního sanktusníku, jehož původní tvarosloví bylo zkomoleno při zjednodušující opravě v roce 1958. Pozitivního hodnocení se dočkala především nadstandardní úroveň řemeslného provedení tesařských a pokrývačských prací.

