

Brtnice / Obnova kaple sv. Floriána na dolním hřbitově

Město Brtnice

Kaple sv. Floriána se nachází na jižním okraji obce, na tzv. dolním hřbitově. Cenná ranně barokní sakrální stavba byla vystavěna z iniciativy Antonína Františka z Collalto et San Salvatore na přelomu 70. a 80. let 17. století jako votivní, a to v souvislosti s ochranou před ničivými požáry.

Interiér kaple tvořil oltář s vyobrazením sv. Floriána a malé varhany, které byly do kaple pořízeny v roce 1840. V sanktusníku se až do roku 1917 nacházel menší zvon pocházející z roku 1752, který však byl zrekvírován pro válečné účely. Po dobu své existence kaple nebyla nikdy přestavěna, pouze opravována.

Celková oprava kaple, realizována na počátku 90. let 20. století, probíhala značně necitlivě a neodborně. Vnitřní i venkovní omítky byly otlučeny až na zdivo a nové omítky provedené s použitím cementu. Původní cihelnou dlažbu nahradili moderními keramickými dlaždicemi. Mobilii z interiéru kaple byl odstraněn neznámo kam.

V roce 2017, po neúspěšné žádosti o dotaci, investoval vlastník do celkové opravy kaple částku 864.000 Kč. V rámci obnovy se vyspravil krov napadený tesaříkem krovovým a hnilobou, částečně se přeložila krytina a oplechoval se sanktusník, jehož zaslepené okenní otvory byly opětovně otevřeny pro plánované osazení nového zvonu. Došlo k provedení odvlhčení interiéru kaple a moderní dlažbu nahradila dlažba z ostře pálených cihelných čtverců. Opravena byla okna i vstupní svlakové dveře a fasáda a interiér kaple získali novou výmalbu.

V blízké budoucnosti je plánováno dovybavit interiér tak, aby splňoval požadavky pro konání církevních i občanských obřadů, pořádání menších výstav a koncertů.

